



SONDE TEMPERATURE ET HUMIDITE FOIN ET PAILLE TACTILE

NOUVEAU !!!!!

DISPONIBLE EN 0.60, 1.20 ET 2.40 METRES

Système de mesure de température et d'humidité de foin et de la paille à lecture directe.

Avantages:

- Spécialement conçue pour des conditions de travail difficiles, son tube de sonde et sa pointe en inox lui donne une grande résistance.
- Résistante à l'humidité.
- La lecture se fait directement et en permanence sur le boîtier installé sur la partie haute de la sonde.
- Poignée ergonomique.
- Autonome, fonctionne sur batterie.
- Rechargeable sur secteur.
- Affiche la moyenne des 100 dernières mesures et les valeurs maximum et minimum.
- Possibilité d'enregistrer des valeurs humidité et température à instant t.

Caractéristiques:

MESURE DE TEMPERATURE

- Pour le contrôle des stockages de céréales, pommes de terre, oignons, foin, paille...
- Etendue des mesures de température: de 0°C à +100°C (+/-0.25°C)
- Alarme et témoin de température trop élevée programmable.

MESURE D'HUMIDITE DE FOIN ET PAILLE

- Pour le contrôle lors du stockage des récoltes ainsi qu'à l'achat et la vente du foin et de la paille.
- Permet de mesurer le taux d'humidité du foin et de la paille en balles ou ballots.
- Etendue des mesures d'humidité: de 5% à 70% (+/-1% jusqu'à 30% puis +/-2% de 30 à 50% puis +/-5% jusqu'à 70%)

Le kit contient:

- Une sonde de mesure température et humidité foin et paille 0.60cm
- Une chargeur

Option:

- Poignée pour sonde